

# DEPOT PETROLIER

## Automatisme et IHM

### « Détection Hydrocarbures Gazeux »


#### Configuration de l'Installation :

- 1 Automate =ET200S **SIEMENS** IM 151-8 (S7-300)
- 1 IHM MP377 Tactile 19 Pouces **SIEMENS**
- 1 Centrale GAZ **HONEYWELL**
- 1 Armoire 2000 x 800 x 600

**SIEMENS**  
**Honeywell**

#### Prestations E.E.I.A Industries :

- Définition et Fourniture de l'Automate ET200S CPU
- Définition et Fourniture de l'IHM Siemens MP377 Tactile 19 Pouces
- Etude Automatisme et IHM complète
- Réalisation et fourniture des Analyses Fonctionnelles AUTOMATE et IHM
- Programmation de la partie automatisme
- Programmation de la partie IHM
- Configuration de la base de données
- Réalisation des synoptiques
- Etude et Plans Electriques
- Fourniture de l'Armoire Électrique
- Essais et Tests Atelier
- Intégration de la Centrale Gaz dans l'Armoire
- Raccordement Électrique de l'ensemble
- Essais site, Tests Synchro
- Mise en service Site
- Réception et Qualification avec le Client
- Dossier Final « DOE »



**E.E.I.A Industries**

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

**📞 +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53**

**[www.eeia.fr](http://www.eeia.fr)**

**Electricité Industrielle  
Automatisme et Contrôle-Commande  
Régulation et Instrumentation**

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 08:43:19  
SC Admin EEIA

Arêt du Pachage ALARMES Mise en marche de l'archivage ALARMES Sauvegarde sur clif USB Génération d'un fichier CSV Etat archive

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 09:04:31  
REGLAGES SYSTEME      SC Admin EEIA

REGLAGE HORLOGE	
JJ/MM/AAAA HH.MM.SS	
01/01/1999 12:00:00	
Synchronisation Horloge	

PUPITRE	
Calibrer Dalle	
Nettoyage Dalle	
Panneau de Configuration	
Forçage entrées TOR	
Arrêt Runtime	

Confirmer fin de maintenance

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 08:43:51  
GESTION DES UTILISATEURS      SC Admin EEIA

Utilisateur	Mot de passe	Groupe	Temps déco
Admin	*****	Groupe (9)	5
EEIA	*****	EEIA	5
OP1	*****	DPLC	5
OP2	*****	DPLC	5
OP3	*****	DPLC	5
OP4	*****	DPLC	5
PLC User	*****	Non autorisé	5
SC	*****	EEIA	5

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 08:43:19  
ARCHIVES ALARMES

N°	Jour	Date	Stat	Teste
30	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz cuvette 2 DHG_SC12
10	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz cuvette 2 DHG_SC12
18	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz UVH DHG_UVH
17	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz UVH DHG_UVH
8	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 3 DHG_SC3
7	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz sous cuvette 3 DHG_SC3
6	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 2 bis DHG_SC2b
5	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz sous cuvette 2 bis DHG_SC2b
4	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 2 DHG_SC2
3	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz sous cuvette 2 DHG_SC2
2	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 1 DHG_SC1
1	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz sous cuvette 1 DHG_SC1
16	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 2 bis DHG_SC12
15	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz contamine DHG_CONT
14	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz pompe additif DHG_P_ADD
13	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz propane additif DHG_P_ADD
12	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz pompe hydrocarbure gaz DHG_P_HYD
11	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz propane hydrocarbure DHG_P_HYD
10	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz sous cuvette 4 DHG_SC4
9	12-04-16	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz sous cuvette 4 DHG_SC4
20	12-05-23	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz cuvette 2 DHG_SC12
19	12-05-23	13/05/2011	A	Défaut technique détecteur gaz cuvette 2 DHG_SC12
18	12-05-23	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz UVH DHG_UVH
17	12-05-23	13/05/2011	A	Défaut détection gaz détecteur gaz UVH DHG_UVH

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 09:03:33  
FORAGE DES ENTREES TOR

F E30.0 DEFAUT TECHNIQUE DHG_SC1	F E32.0 DEFAUT TECHNIQUE DHG_UV
F E30.1 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_SC1	F E32.1 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_UV
F E30.2 DEFAUT TECHNIQUE DHG_SC2	F E32.2 DEFAUT TECHNIQUE DHG_CUV2
F E30.3 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_SC2	F E32.3 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_CUV2
F E30.4 DEFAUT TECHNIQUE DHG_SC2b	
F E30.5 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_SC2b	
F E30.6 DEFAUT TECHNIQUE DHG_SC3	
F E30.7 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_SC3	
F E31.0 DEFAUT TECHNIQUE DHG_SC4	
F E31.1 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_SC4	
F E31.2 DEFAUT TECHNIQUE DHG_P_HYD	
F E31.3 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_P_HYD	
F E31.4 DEFAUT TECHNIQUE DHG_P_ADD	
F E31.5 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_P_ADD	
F E31.6 DEFAUT TECHNIQUE DHG_CONT	
F E31.7 DEFAUT DETECTION GAZ DHG_CONT	

**DEPOT PETROLIER DE LA CORSE**      23/05/2011 08:43:51  
GESTION DES UTILISATEURS      SC Admin EEIA

Utilisateur	Mot de passe	Groupe	Temps déco
Admin	*****	Groupe (9)	5
EEIA	*****	EEIA	5
OP1	*****	DPLC	5
OP2	*****	DPLC	5
OP3	*****	DPLC	5
OP4	*****	DPLC	5
PLC User	*****	Non autorisé	5
SC	*****	EEIA	5

**E.E.I.A Industries**

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

**+33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53**

[www.eeia.fr](http://www.eeia.fr)



### **E.E.I.A Industries**

Parc d'Activités Horizon Sud – Rue Pierre Lépine - 34110 Frontignan

**☎ +33 (0) 4. 67.51.86.50 - Fax : +33 (0) 4. 67. 51.86.53**

**[www.eeia.fr](http://www.eeia.fr)**

MK11\_EEIA\_DEPOT PETROLIER\_Corse\_Automatisme Détection Gaz.docx